

| 区分                   | 内容  |
|----------------------|---|
| 事業名                  | トイレの改修（六合目宝永山荘）（富士宮ルート）   |
| 結果                   | トイレ発酵槽（6基中2基）が故障し、モーターが稼働しないため、故障した発酵槽の入替工事を実施した。   |
| 写真                   |   <p>撤去された発酵槽</p> <p>新設する発酵槽</p> |
| 補助対象<br>事業費<br>(充当額) | 10,802千円 (8,641千円)  |